

## Návod k použití: Aku šroubovák MDHL

### Popis výrobku

1. Výstupní hřídel
2. LED světlo
3. Spínač (ON/OFF)
4. Tlačítka pro pravý/levý chod
5. Kontrolka nabíjení
6. Nabíjecí port USB-C



### Technické parametry

- **Model:** MDHL-SD1208
- **Napětí baterie:** 4,2 V
- **Kapacita baterie:** 2000 mAh Li-ion
- **Rychlost otáčení:** 250 ot./min
- **Maximální krouticí moment:** 5 N·m
- **Doba nabíjení:** cca 2–3 hodiny
- **Nabíjení:** USB-C, 5 V / 1 A


### Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj smí používat pouze dospělí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, výbušnými plyny nebo v blízkosti hořlavín. Před každým použitím zkontrolujte stav přístroje a příslušenství. Při práci vždy používejte ochranné brýle a vhodný oděv. Nepřetěžujte přístroj – používejte jej pouze pro šroubování. Nikdy se nedotýkejte rotujícího nástroje. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte a nepoužívejte. Nabíjejte pouze dodaným kabelem nebo certifikovaným USB adaptérem (5 V). Přístroj neotevírejte ani sami neopravujte.

### Speciální upozornění

Nevybíjejte baterii úplně – pro delší životnost nabíjejte včas. Nepoužívejte přístroj při teplotách pod 0 °C nebo nad 40 °C. Nenechávejte přístroj dlouhodobě bez dozoru při nabíjení. Při dlouhodobém skladování baterii jednou za 3–6 měsíců dobijte.

### Použití a obsluha



1. **Zapnutí/Vypnutí** – stiskněte spínač.
2. **Směr otáčení** – tlačítkem zvolte pravý chod (utahování) nebo levý chod (povolování).
3. **LED světlo** – automaticky se rozsvítí při stisku spínače.
4. **Nabíjení** – připojte kabel USB-C. Indikátor nabíjení svítí červeně, po plném nabití zeleně.
5. **Výměna bitů** – zasuňte bit do výstupní hřídele až do zajištění.